

T.C
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
AR-GE TARİFE KOMİSYONU

30

Rapor Tarihi : 27.01.2023
Konu : Görele İlçe Stadı Hakkında

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
GİRESUN

İl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Demirci, Şengül Şahin, Ali Çolak, Fatih Cansız ve Durmuş Canikli imzalı önergede Görele 13 Şubat İlçe Stadının fiziki durumu, stadyum odaları, lavaboları, saha zemin kaynaklı sakatlanmaların ve tribünlerin durumu, bakım onarımının araştırılarak meclisimizin bilgilendirilmesi istenmiş olup komisyonumuz önergede adı geçen Görele ilçe stadını inceleyerek aşağıdaki eksiklikleri tespit etmiştir.

Görele 13 Şubat spor salonunu 350 kişilik olup yoğunlukla kullanılmaktadır. Mevcut salonda okul sporları için 40 x 20 saha Hentbol, Basketbol, Futsal, Kort tenisi oynanmaktadır. Ayrıca masa tenisi salonu, fitness salonu, tekvando salonu vardır. Görele Belediyesi Bayan Hentbol takımı süper ligde mücadele etmekte ve maçlarını Görele 13 şubat spor salonunda oynamaktadır. Hentbol maçları TRT SPOR YILDIZ ' dan canlı yayınlanmaktadır.

Görele 13 Şubat spor salonunun ihtiyaçları ;

- 1- Salonun tadilat yapılarak boyanması gerekmektedir,
- 2- Fitness salonuna sporcuların kullanımı için spor malzemeleri eksiklikleri tamamlanmalıdır,
- 3- Tekvando salonunun yan duvarlarının yumuşak zeminle kaplanması zemindeki tataminin değiştirilmesi, WC lerin ve soyunma odalarının bakım ve onarımı yapılması gereklidir,
- 4- Salondaki hakem ve yedek oyuncuların oturacağı koltukların yenilenmesi gerekmektedir.

Görele de futbol 02.10.1925 yılında Yeşilyalı idman ocağının kuruluşu ile başlamıştır.2013 yılına kadar toprak saha ve çim saha olarak hizmet vermiştir. 2013 yılında sentetik zemine dönüştürülmüştür. Görele 13 Şubat ilçe stadyumu tribünü, açık tribün olarak 1980 yılında yapılmıştır. Daha sonra kapalıya çevrilmiştir. Tribünlerde yer yer çatlaklar olduğu tespit edilmiştir. Soyunma odası, hakem odası, müdür odası standartların altında kullanılmayacak durumdadır. Isınma sistemi fuel oil ile yapılmaktadır, protokolün ayrı girişi yoktur. Protokol için lavabolar olmadığı görülmüştür.

Görele 13 şubat stadının eksiklikleri ;


- 1- Kapalı Tribünün seyirci kapasitesinin az olduğu tespit edilmiştir,
- 2- Tribün altında 4 adet soyunma odası, protokol odası, hakem odası, müdür odası, kafeterya vs. yapılması gerekmektedir,
- 3- Sahanın zemininin değişmesi gerekmektedir,

- 4- Saha ışıklandırmasının olmadığı tespit edilmiştir,
- 5- Spor kompleksinin ihata duvarının yeniden bakım onarımı gerekmektedir,
- 6- Tel örgülerin değişmesi gerekmektedir,
- 7- Kale arkasında toprak zeminin idman yapılacak hale getirilmesi için sentetik ile kaplanması gerekmektedir.

Yüce Meclisimize saygıyla Arz olunur.



Murat ARSLAN
Başkan

Eleaddin ÖNAL
Başk. Yard.


Mürsel GENÇ
Sözcü

Hayati BAYRAM
Üye




Bahattin YILINYILMAZ
Üye