

T.C.
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ
(AFET ve EROZYON KOMİSYONU RAPORU)

215

Rapor Tarihi : 20.09.2024
Konusu : Merkez Yağmurca Köyü İki Menfez Arası Duvar Yapılması

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
GİRESUN

Merkez Yağmurca Köyünde 2023 yılında meydana gelen sel afetinden sonra Karabacaklı Mahallesinde yapılan 2 adet menfez arasına suyun kontrollü akışının sağlanabilmesi için neler yapılabileceğinin araştırılması ile ilgili önerge Afet ve Erozyon Komisyonuna havale edilmiştir.

RAPOR:Komisyon Üyelerimiz, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Personeli İnşaat Mühendisi Faik Can AKSU ile birlikte yerinde yapılan incelemede; İlimiz Merkez İlçe Yağmurca Köyü Karabacak Mahallesi Kör dere üzerinde 2023 yılında yaşanan sel sonrasında AFAD tarafından temin edilen ödenekler kapsamında 2 adet alt üst hizalı menfez yapılmıştır. Yapılan imalatlar yerinde incelendiğinde aşırı yağışlarda kör dereye oluşan fezeyanı karşılayacak durumda olduğu ve İdaremiz yolunda oluşabilecek hasarları engelleyecek durumda olduğu tespit edilmiştir.

2 menfezin devamında kör obuz şahıslara ait iki yapı arasından geçerek, Aksu deresi ile birleştiği noktada DSİ'ye ait 1 adet menfez olduğu ve tamamının tespit zamanı dahil tıkalı olduğu işlevini gerçekleştirmediği incelenmiştir. DSİ'ye ait menfez çıkış noktasında DSİ'ye ait HES ve Regülatör yapısının duvarı bulunmaktadır. Bahse konu Yağmurca Köyü Karabacak Mahallesi yapılaşma ve nüfus olarak yerleşik ve kalabalık bir mahalle olup eski yapılaşmanın arasında bulunan alanda yapı ve can güvenliğinin sağlanması için, Aksu deresi yan kolu Kör obuz yapılarının tamamlanması ve İdaremize ait menfeze bağlantı yapılması gerekmektedir.

Ayrıca 2023 yılında yaşanan sel afeti sonrasında gözlemlenen olaylarda Kör obuz gibi kuru obuzların aşırı su yükü taşıdığı ve rüsubat malzemesi ile yıkıcı şiddeti artırdığı gözlemlenmiştir. İdaremiz sorumluluk sahası yolu üzerinde bulunan obuza AFAD tarafından yol iyileştirmeleri için sağlanan ödenek kapsamında altı üstlü 2x2 iki adet menfez yapılmış olup, kalabalık ve eski yapılaşmanın bulunduğu alanda yapıların AFAD tarafından güvenliğe alınması gereği tespit edilmiştir.

Ayrıca raporun DSİ ve AFAD Müdürlüğüne gönderilerek bilgilendirilmeleri uygun olacaktır.

Afet ve Erozyon Komisyonumuzca hazırlanan rapor meclisimize arz olunur.

Fuat YURT
Komisyon Başkanı

Songül SAHİN
Başkan Yardımcısı ve Sözcü

Erdal TORUNOĞLU
Üye

Abdullah GÜL
Üye

Eyüp ÇİFTÇİ
Üye